HAZARDOUS AREA (EX) EQUIPMENT · HAWKE

HAWKE 501 EX D / EX E CABLE GLANDS

CODE 501 501



HAWKE 501

- **Zones: 1, 2, 21, 22**
- **Standards: EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50**
- **Operating temperature: -60 °C to +100 °C**

RANGE	Hawke 501 · Hazardous area (Ex) equipment · 2 catalogue references
PROTECTION	Ex d / Ex e, II 2 GD (ATEX)
GAS GROUPS	IIA, IIB, IIC
ZONES	1, 2, 21, 22
INGRESS PROTECTION	IP66, IP67, IP68 (30 m for 7 days)
STANDARDS	EN 50014, EN 50018, EN 50019, EN 50281-1-1, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7
MATERIALS	Brass (standard), stainless steel, aluminium; NPT entries nickel plated
REFERENCES	• 501/421 · Ex d/Ex e II 2GD, M16-M100 • 501/423 · Ex d/Ex e II 2GD, M16-M100